



БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ ЭнИ-БИС-100-Ех



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астана +7 (7172) 69-68-15 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Владимир +7 (4922) 49-51-33 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Воронеж +7 (4732) 12-26-70 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Иваново +7 (4932) 70-02-95 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Иркутск +7 (3952) 56-24-09 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61 Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж. Новгород +7 (831) 200-34-65 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саранск +7 (8342) 22-95-16 Саратов +7 (845) 239-86-35 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Сызрань +7 (8464) 33-50-64 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Череповец +7 (8202) 49-07-18 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: eni.pro-solution.ru | эл. почта: enr@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ	2
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	11
4	КОМПЛЕКТНОСТЬ	11
5	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ,	
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ	11
6	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	13
7	МОНТАЖ	13
8	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	17
9	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	17
10	УПАКОВКА	18
11	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	19
ПΡ	ИЛОЖЕНИЕ А Габаритные размеры	20
ПΡ	ИЛОЖЕНИЕ Б Функциональные схемы и примеры	
	подключения	32

Руководство по эксплуатации содержит технические характеристики, правила эксплуатации, описание принципа действия и устройства барьеров искрозащиты ЭнИ-БИС-100-Ех (далее барьеры).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Барьеры предназначены для работы с измерительными датчиками (температуры, давления, положения), источниками питания и другими техническими средствами контроля и автоматики для обеспечения искробезопасной работы. Могут применяться в различных отраслях промышленности в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, связанными с получением, переработкой, использованием и хранением взрывоопасных и пожароопасных веществ.
- 1.2 Барьеры выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к взрывозащищенному электрооборудованию подгруппы IIC, IIB и поэтому их область применения охватывает все производства и технологические процессы (с зонами или помещениями), в которых имеются или могут образовываться различные взрывоопасные смеси газов, пары нефтепродуктов.
 - 1.3 Барьеры ЭнИ-БИС-100-Ех являются пассивными.
- 1.4 Барьеры являются восстанавливаемыми изделиями. Ремонт и восстановление барьеров осуществляет предприятие-изготовитель.
- 1.5 Барьеры в зависимости от типа имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» или «ib». Барьеры соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 для подгрупп IIB, IIC.
- 1.6 Барьеры по устойчивости к климатическим воздействиям соответствуют исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150, группы исполнения СЗ по ГОСТ 52931 для работы при температуре от минус 10 до плюс 50 °С, для ЭнИ-БИС-112, 113, 114, 115, 116, 118-Ex для работы при температуре от минус 40 до плюс 70 °С.
 - 1.7 При эксплуатации барьеров допускаются воздействия:
 - вибрации с частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм;
 - магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой (50 ± 1) Гц и напряженностью до 400 А/м;

- относительной влажности от 30 до 80 % в диапазоне рабочих температур без конденсации влаги.
- 1.8 Барьеры не создают индустриальных помех.
- 1.9 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию на изделия без предварительного уведомления, сохранив при этом функциональные возможности и назначение.
- 1.10 Потребитель несет ответственность за определение возможности применения продукции ООО «Энергия-Источник» в каждом отдельном случае использования, потому что только потребитель имеет полное представление обо всех ограничениях и факторах влияния, связанных с конкретным применением продукции.
- 1.11 Барьер ЭнИ-БИС-101-Ех является одноканальным, проводящими сигналы постоянного и переменного тока.

Вариант применения: подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт».

1.12 Барьер ЭнИ-БИС-102-Ех является одноканальным, проводящими сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности.

Вариант применения: подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт».

1.13 Барьеры ЭнИ-БИС-103-Ех и ЭнИ-БИС-104-Ех являются двухканальными, включающие в себя два однотипных канала. Проводят сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности с заземленным минусом.

Вариант применения: подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт».

1.14 Барьер ЭнИ-БИС-105-Ех является двухканальным, включает в себя два функционально разнотипных по своему действию канала. В первый канал введено диодное ограничение: проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности во взрывоопасную зону. Второй канал проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности. Барьер имеет общий заземленный минус между каналами.

Вариант применения: подключение реостатных или потенциометрических датчиков.

1.15 Барьер ЭнИ-БИС-106-Ех является двухканальным, включает в себя два функционально разнотипных по своему действию канала. В первый канал введено диодное ограничение

знака входного тока или напряжения, второй канал является проводящим сигналы тока или напряжения в обе стороны. Проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности.

Вариант применения: подключение термопреобразователей сопротивления по четырехпроводной схеме. При этом через первый канал осуществляется питание термометра сопротивления от источника постоянного тока, а второй канал используется в качестве информативного для выходного сигнала от термодатчика.

Внимание! Напряжение холостого хода генератора тока цепи питания термопреобразователей сопротивления, при использовании ЭнИ-БИС-106-Ех, должно быть не менее 1,8 В.

1.16 Барьер ЭнИ-БИС-107-Ех является двухканальным, включает в себя два однотипных канала. Проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности. Предназначен для работы с устройствами, формирующими однополярные сигналы.

Вариант применения: подключение термопреобразователей сопротивления по четырехпроводной схеме или передача сигналов от тензодатчиков с низким напряжением питания.

1.17 Барьер ЭнИ-БИС-108-Ех является двухканальным, включает в себя два однотипных канала. Проводит сигналы постоянного и переменного тока. Предназначен для работы с устройствами, формирующими двухполярные сигналы.

Вариант применения: подключение термопреобразователей сопротивления по четырехпроводной схеме или передача унифицированных токовых сигналов.

1.18 Барьер ЭнИ-БИС-109-Ех является одноканальным, проводящим сигналы постоянного тока и напряжения по трехпроводной линии.

Вариант применения: подключение термопреобразователей сопротивления по трехпроводной схеме. Разность проходных сопротивлений ветвей барьера не более 0,2 Ом.

1.19 Барьер ЭнИ-БИС-110-Ех является двухканальным, включает в себя два однотипных канала. Проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности с заземленным минусом.

Вариант применения: передача унифицированных токовых сигналов.

1.20 Барьер ЭнИ-БИС-111-Ех является одноканальным, проводящим сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности с заземленным минусом.

Вариант применения: подключение устройств с максимальным током потребления до 50 мА, например, организация питания датчиков, расходомеров и других устройств, находящихся во взрывоопасной зоне.

1.21 Барьер ЭнИ-БИС-112-Ех является пятиканальным, включает в себя пять однотипных каналов. Проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности. Предназначен для работы с устройствами, формирующими однополярные сигналы.

Вариант применения: передача унифицированных токовых сигналов.

1.22 Барьер ЭнИ-БИС-113-Ех является двухканальным, включает в себя два функционально разнотипных по своему действию канала. Проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности с заземленным минусом.

Вариант применения: подключение устройств с максимальным током потребления до 50 мА, например, организация питания датчиков, расходомеров и других устройств, находящихся во взрывоопасной зоне по первому каналу и подключение устройств по интерфейсу RS-485 по второму каналу.

1.23 Барьер ЭнИ-БИС-114-Ех является пятиканальным, включает в себя пять однотипных каналов. Проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности с заземленным минусом. Предназначен для работы с устройствами, формирующими однополярные сигналы.

Вариант применения: передача унифицированных токовых сигналов.

1.24 Барьер ЭнИ-БИС-115-Ех является двухканальным, включает в себя два однотипных канала. Проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности с заземленным минусом.

Вариант применения: подключение устройств, находящихся во взрывоопасной зоне по интерфейсу RS-485. Наличие двух каналов позволяет реализовать передачу данных в полнодуплексном режиме (интерфейс RS-422).

1.25 Барьер ЭнИ-БИС-116-Ех является одноканальным. Проводит сигналы постоянного и переменного тока и напряжения с заземленным минусом.

Вариант применения: подключение устройств, находящихся во взрывоопасной зоне по интерфейсу RS-232 (цепи RxD, TxD, GND, RTS, CTS).

1.26 Барьер ЭнИ-БИС-117-Ех является двухканальным, включает в себя два однотипных канала. Проводит сигналы постоянного тока и напряжения. Предназначен для работы с устройствами, формирующими однополярные сигналы.

Вариант применения: подключение термопреобразователей сопротивления по четырехпроводной схеме или передача унифицированных токовых сигналов.

1.27 Барьер ЭнИ-БИС-118-Ех является одноканальным, проводящим сигналы постоянного тока и напряжения с заземленным минусом.

Вариант применения: подключение устройств с максимальным током потребления до 50 мА, например, организация питания датчиков, расходомеров и других устройств, находящихся во взрывоопасной зоне.

Примечание — Барьеры можно применять для подключения другого оборудования, которое не указано в настоящем Руководстве по эксплуатации, если технические характеристики удовлетворяют требованиям проекта.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условные обозначения барьеров, маркировка по взрывозащите, количество каналов приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Условные обозначения барьеров

Наименование	Количество	Маркировка по	Тип передаваемого	
	каналов	взрывозащите	сигнала	
ЭнИ-БИС-101-Ех	1	[Ex ia Ga] IIC/IIB	AC	
ЭнИ-БИС-102-Ех	ı	[Ex ia Ga] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-103-Ех	2(=)	[Ex ib Gb] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-104-Ех	2(=)	[Ex ib Gb] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-105-Ех	2(+)	[Ex ia Ga] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-106-Ех	2(≠)	[Ex ia Ga] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-107-Ех	2()	[Ex ia Ga] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-108-Ех	2(=)	[Ex ia Ga] IIC/IIB	AC	
ЭнИ-БИС-109-Ех	1	[Ex ia Ga] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-110-Ех	2(=)	[Ex ib Gb] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-111-Ех	1	[Ex ib Gb] IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-112-Ех	5(=)	[Ex ia Ga] IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-113-Ех	2(≠)	[Ex ib Gb] IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-114-Ех	5(=)	[Ex ib Gb] IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-115-Ех	2(=)	[Ex ib Gb] IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-116-Ех	1(=)	[Ex ib Gb] IIC/IIB	AC	
ЭнИ-БИС-117-Ех	2(=)	[Ex ia Ga] IIC/IIB	DC(+)	
ЭнИ-БИС-118-Ех	1	[Ex ib Gb] IIB	DC(+)	

Примечания:

- (=) однотипные каналы;
- (≠) разнотипные каналы;
- АС проводит сигналы переменного тока и напряжения (неполярный);
- DC(+) проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности (положительный).

2.2 Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Основные технические характеристики

	Значение		
	ния выходного сигнала, вызванное измене-		
нием температурь	± 0,1		
	не превышает, % от диапазона изменения	± 0,1	
	а на каждые 10 °C		
Погрешность пере	не более ± 0,1		
от диапазона изм	HC 0001CC ± 0,1		
Конструктивное	-рейке NS35\7,5,		
исполнение стене или щите в зависимости от исполнения			
Степень защиты г	IP30		
Средняя наработі	120000		
вания, часов			
Средний срок слу	12		
Масса барьера, к	-	не более 0,1	

- 2.3 Предельные параметры внешних искробезопасных электрических цепей барьеров не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.
- 2.4 Напряжение холостого хода U_{xx} на искробезопасных цепях барьеров не превышает значений U_o , указанных в таблице 3.
- 2.5 Значение тока короткого замыкания I_{κ_3} в искробезопасных цепях барьеров не превышает значений I_o , указанных в таблице 3.
- 2.6 Нагрузочные способности и проходные сопротивления барьеров характеризуются значениями, приведенными в таблице 4.
- 2.7~При передаче через барьеры сигналов напряжения постоянного тока или частотных сигналов их амплитуда не должна превышать величины $U_{\text{вх.max}}$ (см. таблицу 4).

Таблица 3 — Предельные параметры

Помительной предоление пераметры Со, мкФ Lo, мГн						мГн		
Наименование	U _m , B	U _o , B	Io, MA	Ро, Вт				
			<u> </u>		IIC	IIB	IIC	IIB
ЭнИ-БИС-101-Ех		8,0	60	0,12	4,0	40,0	7,0	25,0
ЭнИ-БИС-102-Ех		12,8	65	0,21	0,5	3,4	7,0	25,0
ЭнИ-БИС-103-Ех]	6,5	100	0,17	4,0	50,0	1,5	10,0
ЭнИ-БИС-104-Ех]	12.6		0.33	0,6	3,7	1,5	10,0
ЭнИ-БИС-105-Ех		12,6		0,32				
ЭнИ-БИС-106-Ех		12,8		0,32	0,5	3,4	1,5	10,0
ЭнИ-БИС-107-Ех	<u> </u>	12,0						
ЭнИ-БИС-108-Ех	<u> </u>	25,2		0,63	0,05	0,4	0,5	5,0
ЭнИ-БИС-109-Ех		9,3	220	0,52	1,0	10,0	0,5	2,0
ЭнИ-БИС-110-Ех	250	25,2	100	0,63	0,05	0,4	0,5	5,0
ЭнИ-БИС-111-Ех]	25,2	380	2,40	_	0,4	-	0,98
ЭнИ-БИС-112-Ех]	29,0	260	1,89	_	0,3	-	1,05
ЭнИ-БИС-113-Ех		25,5	374	2,39		0,4		0,5
OHVI-DVIC-113-LX		8,0	800	1,60	_	50		0,01
ЭнИ-БИС-114-Ех]	29,0	260	1,89	_	0,3	ı	1,05
ЭнИ-БИС-115-Ех		8,0	800	1,6	_	5,0	1	0,01
ЭнИ-БИС-116-Ех]	12,5	750	2,35	0,34	0,51	0,05	0,014
ЭнИ-БИС-117-Ех]	27,0	91	0,61	0,05	0,11	0,5	1,0
ЭнИ-БИС-118-Ех		25,5	374	2,39	_	0,4	1	1,0

Примечания:

- IIC, IIB подгруппы взрывозащищенного электрооборудования;
- U_m максимальное напряжение, которое может быть приложено к соединительным устройствам искроопасных цепей связанного электрооборудования без нарушения искробезопасности;
- Р₀ максимальная выходная мощность;
- U₀ максимальное выходное напряжение;
- I₀ максимальный выходной ток;
- С_о максимальная емкость искробезопасной цепи;
- L₀ максимальная индуктивность искробезопасной цепи;
- для ЭнИ-БИС-113-Ех первая строка содержит данные по каналу для питания датчика (до 50 мА), вторая строка — по каналу для интерфейса RS-485.

Таблица 4 — Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Наименование	U _{вх.тах} , В	Іпр, мА	R _{мах} , Ом	R _{вв мах} , Ом	R _{нв мах} , Ом
ЭнИ-БИС-101-Ех	5,0	40	260	130	130
ЭнИ-БИС-102-Ех	9,3	40	320	160	160
ЭнИ-БИС-103-Ех	4,5	40	130	130	0
ЭнИ-БИС-104-Ех	9,8	40	190	190	0
ЭнИ-БИС-105-Ех	9,8	40	190	190	0
ЭнИ-БИС-106-Ех	9,3	40	260	130	130
ЭнИ-БИС-107-Ех	9,3	40	260	130	130
ЭнИ-БИС-108-Ех	24,0	40	380	190	190
ЭнИ-БИС-109-Ех	7,5	40	94,5	47,25	47,25
ЭнИ-БИС-110-Ех	24,0	40	280	280	0
ЭнИ-БИС-111-Ех	23,8	100	86	86	0
ЭнИ-БИС-112-Ех	25,4	40	312	156	156
ЭнИ-БИС-113-Ех	24,0	100	88	88	0
SHVI-DVIC-113-EX	5,7	40	31	31	0
ЭнИ-БИС-114-Ех	25,4	40	156	156	0
ЭнИ-БИС-115-Ех	5,7	40	31	31	0
ЭнИ-БИС-116-Ех	10,2	40	110	55	55
ЭнИ-БИС-117-Ех	24,3	40	390	195	195
ЭнИ-БИС-118-Ех	24,0	100	88	88	0

Примечания:

- U_{вх.mах} максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА (при температуре 25 C);
- Іпр номинальный ток предохранителя;
- R_{мах} = R_{вв мах} + R_{нв мах} полное проходное сопротивление барьера;
- R_{вв мах} проходное сопротивление верхней ветви барьера;
- R_{нв мах} проходное сопротивление нижней ветви барьера;
 Например, для барьера ЭнИ-БИС-101-Ех величина проходного сопротивления R_{вв мах} определяется между клеммами 1 и 8 барьера, а величина проходного сопротивления R_{нв мах} измеряется между клеммами 2 и 7;
- разность проходных сопротивлений ветвей барьера ЭнИ-БИС-109-Ех не более 0.2 Ом;
- для ЭнИ-БИС-113-Ех первая строка содержит данные по каналу для питания датчика (до 50 мА), вторая строка — по каналу для интерфейса RS-485.

3 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения при заказе:

где 1 — наименование (по таблицам 1, 3, 4);

- 2 конструктивное исполнение (только для ЭнИ-БИС-112, 113, 114, 115, 116, 118-Ex):
- DIN монтаж на DIN-рейке;
- 01 щитовой монтаж;
- 3 дополнительная технологическая наработка до 360 часов (по заказу).

Примечание — По заказу поставляется DIN-рейка NS35\7,5.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки барьера должен соответствовать таблице 5.

Таблица 5 — Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Fanken Guld-EMC-Ev	ЭИ.187.00.101 – ЭИ.187.00.118	1	соответственно
Варвер Эни-Вис-Ех	301.107.00.101 - 301.107.00.110	ı	заказу
Паспорт	ЭИ.85.00.000ПС	1	
Руководство по	ЭИ.85.00.000РЭ	по 1 экземпляру	на 30 барьеров,
эксплуатации	JVI.85.00.000F3	поставляемых в	один адрес
DIN-рейка	NS35\7,5		по заказу

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

- 5.1 Габаритные и установочные размеры барьеров приведены в приложении А.
- 5.2 Корпус барьера имеет неразборную конструкцию. Внутри корпуса закреплена печатная плата, на которой установлены клеммники для подключения внешних цепей.
- 5.3 Барьеры обеспечивают взрывозащищенность благодаря ограничению электрической мощности, подаваемой во взрывоопасную зону по цепям связи с электрооборудованием.
- 5.4 Барьеры служат в качестве разделительных элементов между искробезопасными и искроопасными цепями и состоят из

шунтирующих стабилитронов (диодов) и последовательно включенных резисторов и предохранителей. Для повышения надежности барьера цепочка шунтирующих стабилитронов продублирована.

- 5.5 Барьеры содержат следующие однотипные функциональные элементы и узлы (см. рисунок 1):
 - резисторы (R1), ограничивающие ток короткого замыкания;
 - группу ограничительных шунтирующих стабилитронов и диодов (VD), определяющих максимальную величину напряжения холостого хода в искробезопасной цепи;
 - диодно-резистивные или резистивные цепочки (R2), содержащие последовательно включенный плавкий предохранитель (FU).




Рисунок 1 — Функциональная схема

- 5.6 Мощностные характеристики всех резисторов барьеров выбраны с учетом регламентируемого запаса по мощности, принятого в искробезопасных цепях.
- 5.7 Стабилитроны, диоды и резисторы служат для ограничения напряжения и тока на искробезопасном выходе или входе в зависимости от типа барьера до безопасных уровней в аварийных ситуациях. Диодно-резистивные или резистивные цепи с

плавкими предохранителями (FU) служат для отключения искробезопасной цепи при возникновении аварийных напряжений на искроопасном входе. Резистор в этих цепях обеспечивает ограничение величины тока, протекающего через предохранитель (FU), при случайном попадании на барьер напряжения величиной до 250 В. Этим исключается дуговой эффект в слаботочном плавком предохранителе.

- 5.8 Заземление барьеров выполнено с помощью двух дублирующих друг друга болтов с резьбой М4 на передней панели или клеммников.
- 5.9 Барьеры предназначены для установки за пределами взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Обслуживающему персоналу запрещается работать без проведения инструктажа по технике безопасности.
- 6.2 К работе с барьером должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с установками напряжением до 1000 В, ознакомленные с настоящим Руководством по эксплуатации.
- 6.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током барьер относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
 - 6.4 Барьер должен быть соединен с контуром заземления.

Внимание! Использовать шину заземления, к которой не подключены силовые установки.


7 МОНТАЖ

- 7.1 В зимнее время ящики с барьерами следует распаковывать в отапливаемом помещении не менее чем через 8 часов после внесения их в помещение.
- 7.2 Прежде чем приступить к монтажу барьера, необходимо его осмотреть. При этом необходимо проверить:
 - маркировку взрывозащиты, ее соответствие классу взрывоопасной зоны;
 - отсутствие вмятин и видимых механических повреждений корпуса;
 - состояние и надежность клеммных соединений, наличие гаек, шайб.

- 7.3 Барьер устанавливается вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой по взрывозащите.
- 7.4 Барьеры монтируются в щите, на DIN-рейке или стене в зависимости от исполнения. Место установки барьеров должно быть удобно для проведения монтажа, демонтажа и обслуживания.
- 7.5 Среда, окружающая барьер, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию его деталей.
- 7.6 В местах установки барьеров следует принять меры, чтобы исключить появление различного рода постоянных либо временных помех от работы силового электрооборудования.
- 7.7 Барьеры ЭнИ-БИС-101...111, 117-Ех крепятся на DINрейку с помощью специальной защелки в соответствии с рисунком 2 или на стену в соответствии с рисунком 3.
- 7.8 Барьеры ЭнИ-БИС-112...116, 118-Ех в исполнении DIN крепятся на DIN-рейку с помощью специальной защелки в соответствии с рисунками 4; 5, в исполнении 01 в щит (на поверхность) с помощью винтов и стоек (в комплект поставки не входят).
- 7.9 Типовые схемы подключения барьеров и функциональные схемы приведены в приложении Б, нумерация контактов приведена на рисунках приложения А.


Примечание — В приложении Б приведены примеры схем подключения. Барьеры можно применять для подключения другого оборудования, которое не указано в настоящем Руководстве по эксплуатации, если технические характеристики удовлетворяют требованиям проекта.

- 7.10 Работы по монтажу и демонтажу барьеров производить при выключенном напряжении питания.
- 7.11 При монтаже барьеров необходимо руководствоваться настоящим Руководством по эксплуатации, главой 3.4 ПТЭЭП, главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14 и другими документами, определяющими эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.
- 7.12 Подключение барьера производить отверткой с размерами шлица 0,6x2,8 (7810-0966 по ГОСТ 17199). Момент затяжки винтов клеммников 0,5 Н·м.
- 7.13 При проведении монтажа обеспечить надежное присоединение жил кабеля к клеммникам исключив возможность замыкания жил кабелей.



- 1 отодвинуть защелку вниз;
- 2 установить барьер на DIN-рейку, отпустить защелку. Демонтаж барьера осуществляется в обратной последовательности.

Рисунок 2 — Монтаж барьера на DIN-рейку



- 1 снять защелку с барьера;
- 2 закрепить защелку к стене;
- 3 установить барьер на защелку.

Рисунок 3 — Монтаж барьера на стену





Рисунок 4 — Монтаж барьера на DIN-рейку



- 1 отодвинуть защелку вниз; 2 снять барьер с DIN-рейки.

Рисунок 5 — Демонтаж барьера с DIN-рейки

- 7.14 Параметры линии связи между барьером и взрывозащищенным электрооборудованием не должны превышать значений, указанных в таблице 3.
- 7.15 Барьер должен быть надежно заземлен. Заземление осуществляется посредством закрепления клемм барьера к заземлению.

8 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 8.1 После окончания монтажа барьер готов к эксплуатации.
- 8.2 Перед включением барьера убедиться в соответствии его установки и монтажа указаниям, изложенным в разделах 6, 7. Изучить настоящее Руководство по эксплуатации.
- 8.3 При эксплуатации барьера необходимо руководствоваться настоящим Руководством по эксплуатации, главой 3.4 ПТЭЭП, главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14 и другими нормативными документами, определяющими эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.
- 8.4 При эксплуатации барьеров необходимо проводить внешние осмотры в сроки, установленные предприятием, эксплуатирующим барьеры.
 - 8.5 При внешнем осмотре необходимо проверить:
 - наличие маркировки;
 - отсутствие обрывов или повреждений кабелей;
 - надежность присоединения кабелей;
 - отсутствие обрывов заземляющих проводов;
 - прочность крепления заземления;
 - отсутствие пыли и грязи на барьере;
 - отсутствие вмятин, видимых механических повреждений корпус.
- 8.6 Эксплуатация барьеров с повреждениями и неисправностями запрещена.

9 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

- 9.1 Маркировка барьера выполняется в соответствии с ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и содержит следующие надписи:
 - наименование барьера;
 - обозначение разъемов;
 - у мест присоединения внешних электрических цепей надпись: «Искробезопасные цепи»;
 - наименование предприятия-изготовителя;

- маркировка по взрывозащите [Ex ia Ga] IIC/IIB или [Ex ib Gb] IIC/IIB;
- значения параметров искробезопасной цепи: $U_m,\ U_o,\ I_o,\ P_o,\ C_o,\ L_o;$
- рабочий температурный диапазон;
- порядковый номер блока по системе нумерации предприятия-изготовителя и год выпуска.
- 9.2 Пломбирование барьеров осуществляют на стыке лицевой панели с основанием корпуса наклеиванием гарантийной этикетки с логотипом предприятия-изготовителя.

10 УПАКОВКА

- 10.1 Упаковка барьера обеспечивает его сохранность при хранении и транспортировании.
- 10.2 Барьер и эксплуатационные документы помещены в пакет из полиэтиленовой пленки. Пакет упакован в потребительскую тару коробку из гофрированного картона. Свободное пространство в коробке заполнено с помощью прокладочного материала из гофрированного картона или воздушно-пузырьковой пленкой.
- 10.3 Коробки из гофрированного картона с барьерами укладываются в транспортную тару ящики типа IV ГОСТ 5959 или ГОСТ 9142. Свободное пространство между коробками заполнено с помощью прокладочного материала из гофрированного картона или воздушно-пузырьковой пленкой.
- 10.4 При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы барьеры должны быть упакованы в коробки из гофрированного картона, а затем в ящики типа III-1 по ГОСТ 2991 или типа VI по ГОСТ 5959 при отправке в контейнерах.
- 10.5 Ящики обиты внутри водонепроницаемым материалом, который предохраняет от проникновения пыли и влаги.
 - 10.6 Масса брутто не должна превышать 35 кг.
- 10.7 На транспортной таре в соответствии с ГОСТ 14192 нанесены несмываемой краской дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки, соответствующие наименованию и назначению знаков «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги».
- 10.8 Упаковывание изделия должно производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего

воздуха от 15 до 40 $^{\circ}$ С и относительной влажности до 80 $^{\circ}$ при отсутствии агрессивных примесей.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 11.1 Барьер в упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 11.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.
- 11.3 Условия хранения барьера в транспортной таре должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритные размеры






Рисунок А.1 — Габаритные размеры барьеров ЭнИ-БИС-101, 102, 105, 111-Ex




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 винты М4 для подключения заземления;
- 4 DIN-рейка;
- 5 гарантийная этикетка.

Рисунок А.2 — Габаритные размеры барьеров ЭнИ-БИС-103, 104, 106, 107, 108, 110, 117-Ex




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 DIN-рейка;
- 4 гарантийная этикетка.

Рисунок А.3 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-109-Ех




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка;
- 4 DIN-рейка.

Рисунок А.4 — Габаритные размеры барьеров ЭнИ-БИС-112, 114-Ex-DIN




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка.

Рисунок А.5 — Габаритные размеры барьеров ЭнИ-БИС-112, 114-Ех-01




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка;
- 4 DIN-рейка.

Рисунок А.6 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-113-Ex-DIN




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка.

Рисунок А.7 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-113-Ex-01




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка;
- 4 DIN-рейка.

Рисунок А.8 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-115-Ex-DIN




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка.

Рисунок А.9 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-115-Ex-01




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка;
- 4 DIN-рейка.

Рисунок А.10 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-116-Ex-DIN




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка.

Рисунок А.11 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-116-Ex-01



- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка;
- 4 DIN-рейка.

Рисунок А.12 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-118-Ex-DIN




- 1 клеммники для подключения искроопасных цепей;
- 2 клеммники для подключения искробезопасных цепей;
- 3 гарантийная этикетка.

Рисунок А.13 — Габаритные размеры барьера ЭнИ-БИС-118-Ex-01

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Функциональные схемы и примеры подключения




Е1 — источник напряжения;

R1 — сопротивление нагрузки;

V1 — вольтметр;

Датчик — датчик с выходом типа «сухой контакт».

Рисунок Б.1 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-101-Ex к датчику с дискретным выходом



Е1 — источник напряжения;


R1 — сопротивление нагрузки;

V1 — вольтметр;

ည္သ


Датчик — датчик с выходом типа «сухой контакт».

Рисунок Б.2 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-102-Ex к датчику с дискретным выходом



- Е1, Е2 источники напряжения;
- R1, R2 сопротивления нагрузки;
- V1, V2 вольтметры;
- Датчик 1, 2 датчики с выходом типа «сухой контакт».

Рисунок Б.3 — Схема подключения барьеров ЭнИ-БИС-103, 104-Ex к датчикам с дискретным выходом




I1 — генератор тока;

V1 — вольтметр;

ည္ဟ

Rп — реостатный или потенциометрический датчик.

Рисунок Б.4 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-105-Ex к реостатным или потенциометрическим датчикам




V1 — вольтметр;

I1 — генератор тока;

Тс — термометр сопротивления (четырехпроводная схема подключения).

Рисунок Б.5 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-106-Ex к термометру сопротивления по четырехпроводной схеме




V1 — вольтметр;

I1 — генератор тока;

Тс — термометр сопротивления (четырехпроводная схема подключения).

Рисунок Б.6 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-107-Ex к термометру сопротивления по четырехпроводной схеме




V1 — вольтметр (сигнал);

I1 — генератор тока (питание);

R1, R2, R3, R4 — тензодатчик.

Рисунок Б.7 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-107-Ex к тензодатчику по четырехпроводной схеме




V1, V4 — вольтметры (контроль);

I1, I4 — генераторы тока (питание);

R1, R2, R3, R4 — тензодатчики;

V2, V3 — вольтметры (сигнал).

Рисунок Б.8 — Схема подключения барьеров ЭнИ-БИС-107-Ex к тензодатчику по шестипроводной схеме




V1 — вольтметр;

I1 — генератор тока;

Тс — термометр сопротивления (четырехпроводная схема подключения).

Рисунок Б.9 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-108-Ex к термометру сопротивления по четырехпроводной схеме



Е1 — источник напряжения;


R1, R2 — сопротивления нагрузки;

V1, V2 — вольтметры;

Датчик 1 — пассивный датчик с выходным токовым сигналом 4...20 мА и питанием по двухпроводной линии;

Датчик 2 — активный датчик с выходными токовыми сигналами 0...5, 0...20 и 4...20 мА и внешним питанием.

Рисунок Б.10 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-108-Ex к датчикам с выходным токовым сигналом




I1 — генератор тока;

V1 — вольтметр;

Тс — термометр сопротивления (трехпроводная схема подключения).

Рисунок Б.11 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-109-Ex к термометру сопротивления по трехпроводной схеме



Е1 — источник напряжения;


R1, R2 — сопротивления нагрузки;

V1, V2 — вольтметры;

Датчик 1 — пассивный датчик с выходным токовым сигналом 4...20 мА и питанием по двухпроводной линии;

Датчик 2 — активный датчик с выходными токовыми сигналами 0...5, 0...20 и 4...20 мА и внешним питанием.

Рисунок Б.12 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-110-Ex к датчикам с выходным токовым сигналом




Е1 — источник напряжения;

4

Датчик — датчик с максимальным током потребления 50 мА.

Рисунок Б.13 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-111-Ех



V1, V2, V3, V4, V5 — вольтметры;


Е1. Е2. Е3 — источники напряжения:

R1, R2, R3, R4, R5 — сопротивления нагрузки;

Датчики 1, 2, 3 — пассивные датчики с выходным токовым сигналом 4...20 мА и питанием по двухпроводной линии;

Датчики 4, 5 — активные датчики с выходными токовыми сигналами 0...5, 0...20 и 4...20 мА и внешним питанием.

Рисунок Б.14 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-112-Ex к датчикам с выходным токовым сигналом и гальванически развязанными источниками питания




V1, V2, V3, V4, V5 — вольтметры;

Е1 — источник напряжения;

R1, R2, R3, R4, R5 — сопротивления нагрузки;

Датчики 1, 2, 3, 4, 5 — пассивные датчики с выходным токовым сигналом 4...20 мА и питанием по двухпроводной линии.

Рисунок Б.15 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-112-Ex к датчикам с выходным токовым сигналом и одним источником питания



Е1 — источник напряжения;

R1, R2, R3, R4, R5 — сопротивления нагрузки;

Датчики 1, 2, 3, 4, 5 — пассивные датчики с выходным токовым сигналом 4...20 мА и питанием по двухпроводной линии.

Рисунок Б.16 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-112-Ex к датчикам с выходным токовым сигналом и измерительным контроллером с объединенными минусами измерительных цепей


Взрывоопасная зона

Е1 — источник напряжения;

Датчик — датчик с интерфейсом RS-485 и максимальным током потребления 50 мА.

Взрывобезопасная зона

Рисунок Б.17 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-113-Ех




V1, V2, V3, V4, V5 — вольтметры;

Е1 — источник напряжения;

R1, R2, R3, R4, R5 — сопротивления нагрузки;

Датчики 1, 2, 3, 4, 5 — пассивные датчики с выходным токовым сигналом 4...20 мА и питанием по двухпроводной линии.


Рисунок Б.18 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-114-Ex к датчикам с выходным токовым сигналом и одним источником питания



- V1, V2, V3, V4, V5 вольтметры;
- Е1, Е3, Е5 источники напряжения;
- R1, R2, R3, R4, R5 сопротивления нагрузки;

Датчики 1, 3, 5 — пассивные датчики с выходным токовым сигналом 4...20 мА и питанием по двухпроводной линии; Датчики 2, 4 — активные датчики с выходными токовыми сигналами 0...5, 0...20 и 4...20 мА и внешним питанием.

Рисунок Б.19 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-114-Ex к датчикам с выходным токовым сигналом и гальванически развязанными источниками питания



Датчик — датчик с интерфейсом RS-485.

Рисунок Б.20 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-115-Ex к датчикам с интерфейсом RS-485

XT1

Взрывоопасная зона


Взрывобезопасная зона

ЭнИ-БИС-115-Ех

[Ex ib Gb] IIB


Датчик — датчик с интерфейсом RS-422.

Рисунок Б.21 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-115-Ех к датчикам с интерфейсом RS-422



Датчик — датчик с интерфейсом RS-232.

Рисунок Б.22 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-116-Ех




V1 — вольтметр;

I1 — генератор тока;

Тс — термометр сопротивления (четырехпроводная схема подключения).

Рисунок Б.23 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-117-Ex к термометру сопротивления по четырехпроводной схеме



Е1 — источник напряжения;


R1, R2 — сопротивления нагрузки;

V1, V2 — вольтметры;

Датчик 1 — пассивный датчик с выходным токовым сигналом 4...20 мА и питанием по двухпроводной линии;

Датчик 2 — активный датчик с выходными токовыми сигналами 0...5, 0...20 и 4...20 мА и внешним питанием.

Рисунок Б.24 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-117-Ex к датчикам с выходным токовым сигналом



E1 — источник напряжения; Датчик — датчик с максимальным током потребления 50 мА.

56

Рисунок Б.25 — Схема подключения барьера ЭнИ-БИС-118-Ех

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астана +7 (7172) 69-68-15 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Владимир +7 (4922) 49-51-33 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Воронеж +7 (4732) 12-26-70 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Иваново +7 (4932) 70-02-95 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Иркутск +7 (3952) 56-24-09 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж. Новгород +7 (331) 200-34-65 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саранск +7 (8342) 22-95-16 Саратов +7 (845) 239-86-35 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Сызрань +7 (8464) 33-50-64 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Череповец +7 (8202) 49-07-18 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: eni.pro-solution.ru | эл. почта: enr@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70